

VARHANY V KOSTELE

sv. Jana Křtitele

ve Svratce

Proč se „znovu“ a „znovu“ opravují ?

Současné varhany postavila česká firma
Rieger-Kloss v roce 1955.

Nahradily tak varhany z roku 1832 postavené
místním učitelem a varhanářem J. Strništěm,
které byly přestěhovány
do kostela v Křižánkách

—

ty se bohužel nedochovaly.

Svratecké varhany mají:

2 manuály - 2 klaviatury pro ruce

Pedálnici - klaviatura pro nohy

14 rejstříků – 14 druhů píšťalových řad

uvnitř je ukryto **1 518 píšťal**

žaluziová skříň – dynamika během hry

různé spojky, pevné a volitelné kombinace

jsou ovládané pneumatickým systémem

jednotlivé ventily pod píšťalou otevře tlak vzduchu

Významnější opravy

- 1994
Celková oprava nefunkčních prvků ve varhanách
Velkým zásahem byl přesun hracího stolu
- 2010
Oprava pneumatických míšků – ovládání ventilu pod píšťalou
- 2018
Oprava prospektu – píšťaly a vzdušnice (varhanní stroj),
které jsou zavěšeny na zábradlí kůru

Generální rekonstrukce zahájena v roce 2024

V minulých letech byly provedeny méně i více náročné dílčí opravy chodu varhan.

Každá z dříve provedených oprav byla pouze „drobným“ zásahem do extrémně složitého varhanního stroje, kdy se opravila aktuálně nefunkční část varhan.

Od roku stavby (1955) nebyly varhany kompletně rozebrány.

V posledních letech problémy velice narůstaly, i když sluchem posluchače nemusely být v prvním okamžiku hned patrné. Nefunkční ovládání rejstříků, velké zpoždění jednotlivých tónů a další problémy nepřispívají k dobrému přednesu varhanní hudby.

Každé předešlé ošetření proti červotoči bylo pouze na dostupných místech, avšak červotoč působí i uvnitř vzdušnic, které jsou za normálních podmínek nedostupné. Uvnitř stroje začínají problémy i s rozlepenými kůžemi, rozpadlými ventily, rozklíženými dřevěnými částmi apod.

Proto je potřeba varhany **kompletně** rozebrat a tak v letošním roce zahájíme kompletní a generální opravou, která předpokládá spolehlivý chod na další desetiletí.